

# Обновление прошивки модуля Bluetooth

## Меры предосторожности

- Файлы обновлений различаются в зависимости от модели. Модели, требующие обновления, см. в <Подключенный ресивер Navigation/Multimedia> раздела <Применимые модели>.
- Перед обновлением обязательно припаркуйте транспортное средство в безопасном месте. Во избежание разряда аккумулятора оставьте двигатель работать.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.

**Примечание:** Обратите внимание, что в процессе обновления будут сброшены настройки ресивера Navigation/Multimedia (например, например, "Спаренные телефоны", "Настройки пользователя", "Голосовые метки").

## Введение

- В этом документе описан процесс обновления прошивки модуля Bluetooth KCA-BT200, а также меры предосторожности в соответствии с мобильным телефоном.
  - Если в процессе обновления прошивки произойдет ошибка, модуль Bluetooth KCA-BT200 может оказаться непригодным для дальнейшего использования.
- Прежде чем обновлять прошивку, внимательно прочитайте о процессе обновления и мерах предосторожности.

## Проверка прошивки мобильного телефона

Убедитесь, что подключаемая модель мобильного телефона имеется в списке [Supported Cell-phone Model List].

Если мобильный телефон можно использовать без каких-либо затруднений, его прошивка не требует обновления.

## Применимые модели

Эту программу обновления можно использовать для обновления прошивки следующих моделей.

KCA-BT200

### Подключенный ресивер Navigation/Multimedia

DDX6019, DDX6029, DDX6039, DDX7019, DDX7029, DDX7039, DDX7039M, DDX8019, DDX8029, DDX8039, DNX7100, DNX710EX, DNX7200, KOS-V1000, KOS-V500, KVT-719DVD, KVT-729DVD, KVT-739DVD, KVT-819DVD, KVT-829DVD, KVT-839DVD

## Порядок работы



- Проверьте версию прошивки и подключаемую модель мобильного телефона и выясните, требуется ли обновление существующей прошивки.
- Загрузите файл обновления прошивки и средство обновления, а затем установите средство обновления.
- Запустите ресивер Navigation/Multimedia для выполнения обновления.
- Запустите средство обновления и передайте файл обновления.
- Убедитесь в том, что прошивка обновлена.

## Проверка версии прошивки

### 1 Отобразите экран управления

Нажмите кнопку [SRC].

### 2 Отобразите экран управления

Нажмите кнопку [SELECT]/ [Direct SRC].



### 3 Отобразите экран управления "Hands-Free"

Нажмите кнопку [Tel]/ [TEL].



### 4 Отобразите экран настройки громкой связи

Нажмите кнопку [Set Up].



### 5 Отображает экран выбора телефона

Нажмите кнопку [Select].



### 6 Отображается версия прошивки



# Обновление прошивки модуля Bluetooth

## Операция 1: До начала работы

Потребуются следующие компоненты:

- ПК, оборудованный Bluetooth, или внешним USB-портом связи Bluetooth.
- Средство обновления "Parrot Software Update Tool" (можно загрузить с веб-сайта Kenwood).
- Файл обновления прошивки модуля Bluetooth (загружается с веб-сайта Kenwood).

**Примечание:** Внешний порт связи Bluetooth может быть обычным USB-устройством Bluetooth от любого изготовителя.

### 1 Загрузка средства "Parrot Software Update Tool"


Копируйте и вставьте в обозреватель следующую ссылку:

<http://www.kenwood.com/bt/support/groupG/eng.html>

Выберите [▶ Download].

Можно загрузить приложение "Parrot Software Update Wizard".

Выберите [Save], чтобы сохранить приложение на рабочем столе ПК.



#### Требования к системе:

Для выполнения средства Parrot Software Update Tool должна быть установлена операционная система Windows XP, Service Pack 2.


### 2 Загрузка файла обновления прошивки Bluetooth

Выберите [▶ Download].


Выберите [Save], чтобы сохранить приложение на рабочем столе ПК.

### 3 Установка приложения Software Update Wizard


3-1 Найдите файл "BT-Updater.exe" и дважды щелкните этот файл.



3-3 Выберите [Next].



3-4 Выберите [Install].



3-5 Выберите [Finish].



## Операция 2: Запуск ресивера Navigation/Multimedia для выполнения обновления

1 Отобразите экран управления  
Нажмите кнопку [SRC].

2 Отображение экрана "Source Select"  
Нажмите кнопку [SELECT]/[Direct SRC].



3 Отобразите экран управления "Hands-Free"  
Нажмите кнопку [Tel]/[TEL].




4 Отобразите экран настройки громкой связи  
Нажмите кнопку [Set Up].



5 Отображает экран выбора телефона  
Нажмите кнопку [Select].



6 Открытие обновления прошивки Bluetooth  
Нажмите кнопку [BT200 FW].




На дисплее отображается сообщение "WAITING".

# Обновление прошивки модуля Bluetooth

## Операция 3: Запуск средства Software Update Tool

Приложение Parrot Software Update Wizard, вероятно, находится в меню [All Programs], которое открывается с помощью кнопки [Start] в левом нижнем углу экрана ПК.



### 1 Запустите приложение Parrot Update Wizard


Выберите [Start] > [All Programs] > [Parrot Software Update Tool] > [Parrot Flash Update Wizard].

### 2 Выбор файла, как указано на экране


#### 2-1 Выберите [Next].



#### 2-2 Выберите [Next].




#### 2-3 Выберите [Browse].




**Осторожно:** Не нажмите кнопку [Download Latest Version].

#### 2-4 В раскрывающемся меню выберите [Desktop]. Выберите <CK5050\_ROMRAM\_RLS\_\*\*\*.plf>, а затем нажмите кнопку [Open].



**Примечание:** «\*\*\*» в имени файла указывает версию прошивки.

#### 2-5 Выберите [Next].



**Осторожно:** Не нажмите кнопку [Download Latest Version].

### 3 Выбор метода обновления

Выделите "Bluetooth connection", а затем выберите [Next].





Если компьютер оборудован Bluetooth, или же если в компьютере вставлен внешний порт связи Bluetooth, отображается экран, показанный слева.

**Примечание:** Если экран не отображается, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" на стр. 4.

**Осторожно:** Не выбирайте "Bluetooth virtual serial connection".

### 4 Поиск аудиоустройства Kenwood для обновления

#### 4-1 Выберите [Search Devices], чтобы отобразить список активных устройств Bluetooth.




### 5 Установка подключения Bluetooth




После того, как нажата кнопка [Next], отображается экран, показанный слева.

Щелкните всплывающее сообщение, отображаемое в правом нижнем углу экрана ПК. Щелкните в области сообщения, но не закрывайте его.



### 6 Ввод пароля (PIN-код)



Этот экран запроса автоматически отображается на ПК для ввода пароля.

**Примечание 1:** Это тот же самый PIN-код, который вы использовали для спаривания мобильного телефона с ресивером Navigation/Multimedia. Если вы не указали личный PIN-код, можно использовать код по умолчанию. Настройка по умолчанию = "0000" или "1234".

**Примечание:** См. раздел "Поиск и устранение неисправностей".

**Примечание:** Это обновление занимает приблизительно 2 – 3 минуты.

Не выключайте питание данного устройства во время обновления.

### 7 Экран выполнения обновления




На дисплее ресивера Navigation/Multimedia отображается сообщение "Updating".

# Обновление прошивки модуля Bluetooth

## 8 Экраны успешного обновления флэш-памяти

Выберите [Finish], чтобы закрыть приложение Parrot Software Update Wizard.



**Примечание:** Обновление устройства Kenwood может продолжаться в течение нескольких минут после того, как обновление флэш-памяти завершено.

## 9 Выход из обновления прошивки Bluetooth

Нажмите кнопку возврата.



Нажмите кнопку возврата.



Обновление прошивки завершается, когда с дисплея исчезает сообщение "Now Downloading" (занимает приблизительно 90 секунд).

**Осторожно:** PIN-код изменяется на "0000".

**Если через 4 минуты сообщение "Now Downloading" по-прежнему отображается, выполните следующие операции.**

1. Выключите зажигание.
2. Подождите более 20 секунд.
3. Включите зажигание.
4. Подождите более 90 секунд.
5. Убедитесь в том, что прошивка обновлена.

**Осторожно:** PIN-код изменяется на "1234".

## Операция 4: Проверка версии прошивки Bluetooth


Убедитесь, что версия прошивки успешно обновлена в устройстве Kenwood.

См. раздел <Проверка версии прошивки> (стр. 1).

Теперь устройство Kenwood содержит необходимую версию прошивки.

## Поиск и устранение неисправностей

### Ошибки подключения



Если внешний порт связи Bluetooth не вставлен, отображается экран, показанный слева.

Убедитесь в том, что внешний порт связи Bluetooth надежно вставлен и работает должным образом.

Если в разделе "Choose the update method" ошибочно выбран параметр "Bluetooth virtual serial connection", этот экран также отображается. Нажмите кнопку [Back].

(См. <Выбор метода обновления> на стр. 3.)

### Ошибка пароля (PIN-код)



Если введен неправильный пароль (PIN-код), или же если перед вводом пароля прошло слишком много времени, на дисплее отображается ошибка подключения.

Нажмите кнопку [OK] на экране "Error Message", а затем нажмите кнопки [Back] на экранах "Add Bluetooth Device Wizard" и "Parrot Flash Update Wizard". Повторите операции (см раздел <Ввод пароля (PIN-код)> на стр. 3).

### Ошибка подключения Bluetooth

Если с аудиоустройством Kenwood уже спарено 5 других устройств, подключение с ПК через Bluetooth невозможно.

Удалите одно из устройств из списка спаренных устройств Bluetooth в устройстве Kenwood.

### Сбой подключения телефона

Если после обновления телефон не удается подключить к устройству Kenwood, удалите устройство Kenwood из меню телефонов Bluetooth и повторите операцию спаривания (см. руководство по эксплуатации мобильного телефона).