

Procedure voor bijwerken van firmware voor Bluetooth-module

Voorzorgsmaatregelen

- Het updatebestand verschilt per model. Raadpleeg <Doelmodellen> voor de modellen waarvoor een update noodzakelijk is.**
- Gebruik het USB-flashgeheugen als updatemedium.
- Update kan niet worden uitgevoerd met schijfmedia (CD-R/RW of DVD-R/RW).
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u begint met de update. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leeg raakt.
- Zet de motor of de stroom van de Navigatie/Multimedia-ontvanger niet uit tijdens het bijwerken. De update kan niet correct worden uitgevoerd en de Navigatie/Multimedia-ontvanger kan onbruikbaar worden.

Opmerking: Houd er rekening dat de instellingen op uw Navigatie/Multimedia-ontvanger worden gewist bij het uitvoeren van de update. Hierbij gaat het om gekoppelde telefoons, gebruikersinstellingen, spraaktags, enz.

Inleiding

- In dit document worden de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het bijwerken van de firmware voor de Bluetooth-module beschreven, zodat deze werkt met uw mobiele telefoon.
 - Als een fout optreedt tijdens het bijwerken van de firmware, wordt de Bluetooth-module mogelijk onbruikbaar.
- Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de firmware gaat bijwerken.

De firmware van de mobiele telefoon controleren

Controleer of het model mobiele telefoon dat wordt aangesloten is opgenomen in de [lijst met ondersteunde modellen mobiele telefoons]. Als u momenteel geen problemen hebt bij het gebruik van uw mobiele telefoon, hoeft u de firmware niet bij te werken.

Doelmodellen

Dit bijwerkprogramma kan worden gebruikt voor het bijwerken van de firmware van de volgende modellen.

DNX8120, DNX8220BT, DDX812, DDX8032BT, DDX8022BT, DDX8022BTY, DDX8032BTM

Werkproces

| | |
|---------------|---|
| Voorbereiding | Controleer de firmwareversie en het aangesloten model mobiele telefoon om na te gaan of de firmware moet worden bijgewerkt. Download het bestand voor het bijwerken van de firmware en kopieer het naar de USB-stick. Het programma bijwerken Controleer of de firmware is bijgewerkt. |
| Stap 1 | |
| Stap 2 | |
| Stap 3 | |

De firmwareversie controleren

1 Het scherm Bron selecteren weergeven

Druk op de toets [SRC].

2 Selecteer de weergave STANDBY

Druk op de toets [STANDBY].



3 Activeer het instellingsmenu

Druk op de toets [SETUP].



4 Het scherm Software Information weergeven

Druk op de toets [Software Information].



5 De firmwareversie wordt weergegeven



Stap 1: Voordat u aan de slag gaat

1 Plaats een USB-stick in een beschikbare USB-poort op de computer.

2 Download het bijwerkbestand van de website van Kenwood.

Kopieer en plak de volgende koppeling:

<http://www.kenwood.com/bt/support/groupA/eng.html>

3 Kopieer het bijwerkbestand naar de hoofdmap van de USB-stick.



4 Sluit het bestand en verwijder de USB-stick uit de computer.

Stap 2: Het programma bijwerken

1 Sluit de USB-stick aan op de USB-kabel

Opmerking: Sluit de USB-stick niet aan op de USB-poort met het opschrift iPod.

2 Selecteer de weergave STANDBY

2-1 Druk op de toets [SELECT].

2-2 Druk op de toets [STANDBY].



3 Activeer het instellingsmenu

Druk op de toets [SETUP].



4 Het scherm Software Information weergeven

Druk op de toets [Software Information].



Procedure voor bijwerken van firmware voor Bluetooth-module

5 Het bijwerken starten

Druk op de toets [Start].



Let op: Mogelijk blijft het scherm enkele seconden lang leeg.
Koppel de USB-stick niet los en sluit het apparaat niet af tijdens het
bijwerken.

6 Schermen System Reboot en Software Update

Tijdens de weergave van "Waiting ..." wordt tevens "Now Updating"
weergegeven.

7 Nadat het scherm "Update Completed" is weergegeven, verwijder u de USB-stick en start u het apparaat opnieuw.

Opmerking: Nu moet u de contactsleutel van het voertuig in de stand
OFF (UIT) zetten.

Let op: De PIN-code is gewijzigd in "1234". Stel de PIN-code opnieuw in
met "PIN EDIT" /"PIN Code Edit" in het menu.

Stap 3: De Bluetooth-firmwareversie controleren

Controleer of de firmwareversie met succes is bijgewerkt op het
Kenwood-apparaat.

Raadpleeg <De firmwareversie controleren> (pagina 1).

**Uw Kenwood-apparaat is nu uitgerust met de noodzakelijke
firmwareversie.**

Instructies voor probleemoplossing

Het updatebestand is beschadigd

Als het bericht "Update file error!!" wordt weergegeven, is het
updatebestand voor de firmware dat naar de USB-stick is gekopieerd
mogelijk beschadigd.

Voer de updateprocedure in <Stap 1: Voordat u aan de slag gaat>
opnieuw uit.