Anleitung zum Firmware-Update für den Navigations-/Multimedia-Receiver 2023

Einleitung

- In diesem Dokument erfahren Sie, wie Sie die Firmware des NAVIGATIONS/ MULTIMEDIA-Beceivers 2023 aktualisieren und welche Vorsichtsmaßnahmen Sie beachten müssen.
- Wenn während der Aktualisierung der Firmware ein Fehler auftritt, kann der NAVIGATIONS-/MULTIMEDIA-Receiver 2023 unter Umständen nicht mehr verwendet werden. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor der Aktualisierung der Firmware aufmerksam durch.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen
DMX129BT, DMX129DAB	2306**000* oder früher → MPEG: 2307310001 MCU: 2302141292N BT: 2307250002

(;;;;)

Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Ablauf

- Schritt 1. Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie sie auf den USB-Speicher.
- Schritt 2. Aktualisieren Sie die Firmware. (Dies dauert ca. 5 Minuten.)
- Schritt 3. Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

- 1. Laden Sie die Updates von der Website herunter.
- 2. Entkomprimieren Sie die heruntergeladene Datei. ISB
- 3. Die entpackte Datei in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.

Achtuna

 Verwenden Sie zum Updaten ein USB-Speichergerät mit den unten angegebenen Spezifikationen. Auf USB-Speichergeräten mit anderen Spezifikationen ist kein Update möglich. **USB-Standard: USB 2.0** Kapazität: 8 GB bis 32 GB Dateisystem: FAT 32

(;;;;)

- Kopieren Sie den Updater nicht auf ein Gerät, das Audiodateien enthält. Ein leerer USB-Speicher wird ausdrücklich empfohlen.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. Drücken Sie die <HOME>-Taste.



2. Drücken Sie [👸].



3. Berühren Sie [Information].

÷	← Settings		4:30
Þ	System	<u> </u>	
	Bluetooth	_	
	Screen	_	
	Information	—	
Γ			

4. Überprüfen Sie die Version.

Programm-Update

Y23_MCU_NAT_**.smx Y23_BT_CW****.MVA

- 1. Schließen Sie das USB-Speichermedium an. Die Bestätigungsmeldung erscheint.
- 2. Berühren Sie [Yes], um das Update zu starten. (Dies dauert etwa 5 Minuten.)



Achtung: Möglicherweise bleibt der Bildschirm einige Sekunden leer.

Bitte warten Sie ein paar Minuten, auch wenn das Update scheinbar stoppt. Trennen Sie den USB-Speicher während des Updates nicht ab und schalten Sie nicht die Stromversorgung aus.

- 3. Sobald das Update abgeschlossen ist, starten Sie das System neu.
- 4. Entfernen Sie den USB-Speicher.
- 5. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Schalten Sie den Motor oder die Stromversorgung des Navigations-/ Multimedia-Receivers während des Updates nicht aus. Das Update wird sonst möglicherweise nicht korrekt ausgeführt und der Navigations-/Multimedia-Receiver könnte unbrauchbar werden.