DVD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

はじめに

- この説明書には、お客様によってDVD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行ってください。
- DVD/USBレシーバーの基本的な操作方法については、各モデルの取扱説明書を参照してください。

対象のモデルとファームウェアバージョン

このアップデータは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対してアップデートを行うことができます。

対象モデル	対象ファームウェアバージョン▶アップデート後のバージョン	アップデータファイル名（サイズ）
DDX5020S	APP: 240525-V1.6.*以下 MCU: 230807_1*以下▶ APP: 260320-V1.6.*.**** MCU: 230807_1* APP: 240525-V1.6.*以下 MCU: 230919_1E以下▶ APP: 260320-V1.6.*.**** MCU: 240525_1E	DDX5020S_11.zip (48.6 MB)

- ファームウェアバージョンの確認方法は、後記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

ワークフロー

ステップ1 ファームウェアファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたファームウェアファイルをUSBメモリーにコピーします。

ステップ2 ファームウェアをアップデートします。(約5分)
レシーバーをリセットします。

ステップ3 ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

1. アップデートファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮ファイル（zipファイル）を解凍します。
3. 解凍したファームウェアファイルをUSBメモリーの一番上の階層にコピーします。



注意

- **更新には、以下の仕様のUSBメモリーを使用してください。**
  そのほかの仕様のUSBメモリーでは更新できません。
  USB規格：USB 2.0
  容量：8 GB ～ 32 GB
  ファイルシステム：FAT 32

- ファームウェアファイルが収録されているデバイスには、オーディオファイルを入れないでください。何もファイルが入れていないUSBメモリーの一番上の階層に、ファームウェアファイルをコピーします。
- フォルダーの中にファームウェアファイルをコピーするとアップデートは行えません。
- ファームウェアファイルのファイル名を変更するとアップデートは行えません。

ファームウェアバージョンの確認方法

1. [MENU] ボタンを押します。



2. [⚙] をタッチします。
3. [Special] をタッチします。
4. [ソフトウェア情報] をタッチします。
5. 現在のファームウェアバージョンが表示されます。



ファームウェアアップデート手順

1. USBメモリーをDVD/USBレシーバーに接続します。
   確認画面が表示されます。
2. [はい] をタッチします。



3. [ARM Update] をタッチすると、アップデートが開始されます。
   (約2分)



注意：画面が数秒間なにも表示されなくなります。
アップデート中は、USBメモリーを抜いたり、DVD/USBレシーバーの電源を切ったりしないでください。

4. DVD/USBレシーバーは自動的に再起動します。
5. 更新の確認メッセージが表示されます。
6. [はい] をタッチします。
7. [MCU Update] をタッチすると、アップデートが開始されます。
   (約3分)

8. “Updating”と表示され、アップデートが開始されます。
9. アップデートは**約3分**で終了し、DVD/USBレシーバーは自動的に再起動します。
10. 更新の確認メッセージが表示されます。
11. [いいえ] をタッチして、USBメモリーを取り外します。
12. 前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照して、ファームウェアバージョンが更新されていることを確認してください。

- **表示が無い状態が5分以上続く場合は、ファームウェアの更新に失敗している可能性があります。以下の項目を確認してください。**
  - USBメモリーを取り外して、再度接続します。
  - USBメモリーにセキュリティー機能がある場合は、セキュリティー機能のないUSBメモリーを使用してください。
  - USBメモリーに問題がある可能性があります。 別のUSBメモリーで更新してください。
  - 正常にファームウェアがダウンロードされていない、またはUSBメモリーにコピーされていません。 もう一度、ダウンロードしてUSBメモリーにコピーしてください。

注意事項

- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車してから行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- **アップデート中に車のエンジンやDVD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBメモリーを取り外したりしないでください。**アップデートが正常に行えなくなり、DVD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。