



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٤. تحقق من الإصدار.



تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [HOME] مرتين. المس [] في لوحة مشغل مصادر التشغيل. اضغط على [STANDBY].
٣. اضغط على [] .
٤. اضغط على الأيقونة [SETUP (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
٥. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٦. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٥ دقيقة.)



٧. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٨. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
٩. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".
١٠. ظهور البيان "Version 2.6.0" / "Version 1.7.0" / "Version 1.8.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.
١١. عندما يكون [Update] (تحديث) غير نشط.
١٢. ربما يكون قد تم تنزيل إصدار غير صحيح من أداة التحديث.
١٣. تحقق من إصدار البرنامج الثابت المستهدف على موقع التنزيل مرة أخرى ثم قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة. وقيم بإنشاء وسيط التحديث. بعد ذلك.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعدى إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعدى استخدام الراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات الأحدث	الطرز المستهدفة
الإصدار 1.7.0 أو ما قبله 1.8.0 ←	DNN991HD, DNN9250DAB, DNN6250DAB
الإصدار 1.6.0 أو ما قبله 1.7.0 ←	DNR8025BT
الإصدار x.x.1 ← 1.٧.٠ الإصدار x.x.2 ← ٢.١.٠	,DNN9710BT, DNN9350BT DNN9350BTM
الإصدار x.x.1 ← ١.٧.٠ الإصدار x.x.2 ← ٢.١.٠	DNR8035BT, DNR8035BTM



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائط تحديث".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعدى إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على [] .



٢. اضغط على الأيقونة [SETUP] لعرض نافذة قائمة الإعداد.



٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

