دليل حديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراء والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB. إذا حدث خطأ أثناء حديث البرنامج الثابت. فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل
 - للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراء والاحتياطات التالية قبل خديث البرنامج الثابت. • للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB. راجع دليل التشغيل
 - المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز ۲۰۸ Ver 🔶 أو أقدم 🔶 ۲۰۸ Ver إصدارات البرنامج الثابت للجهازة ۱۰٫۱٫۳ Ver 🔶 أو أقدم 🔶 ۱۱٫۰٫۴ Ver

أداة خديث اسم الملف		
الجهازة	الجهاز٣	الطرازات المستهدفة
dc12hca.krm	ts1250es.krm	KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB

(''''}

للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

الخطوة ا	تنزيل ملفات البرنامج الثابت. ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
الخطوة آ	حَديث البرنامج الثابت للجهاز٣. (يستغرق الأمر حوالي أ دقائق)
	إرجاع ضبط راديو CD/USB.
الخطوة ٣	خَديث البرنامج الثابت للجهاز٤. (يستغرق الأمر حوالي ١٢ دقائق)
	إرجاع ضبط مستقبل CD/USB.
63.1.21	والمتحاد وأدرق والمراجع والمراجع المراجع الاخار والاخار

إنشاء وسائط خديث

قم بإنشاء وسائط څديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
 - نسخ الحدث إلى سطح الجلد بذاكرة USB.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وخديث البرنامج الثابت
 - يتعذر إجراء التحديث إذاتم نسخه داخل مجلد.
 - إذا تم تغيير اسم الملف, فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

- اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
 - أ. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
- ٣. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدأية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume]. ٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض حَديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح .[Volume]

فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.

إجراء تحديث البرنامج الثابت

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز

- . قم بتوصيل ذاكرةUSB بالمدخل الأمامي USB لمستقبل CD/USB .
- لا تقم بتوصيلها بالمدخل USB الخلفي. أ. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File". اضغط على الزر
 - [SRC] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
 - ۳. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
 - ٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدأية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
- أدر المفتاح [Volume] لعرض تحديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح .(Volume)
 - أدر المفتاح [Volume] لعرض "Device3"، ثم اضغط على المفتاح [Volume].
 - ۷. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [Volume].
- ٨. أدر المفتاح [Volume] لعرض نعم "YES", ثم اضغط على المفتاح [Volume]. يبدأ التحديث مع عرض بيان التحديث "Updating". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون **حوالي** اً دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "Device3 Completed".
 - ٩. اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
 - ١٠. اضغط على زر التحرير.
 - يتم تفعيل خديث البرنامج الثابت.
 - إعادة تركيب واجهة الجهاز.

إصدارات البرنامج الثابت للجهازة

- المغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
 - ۱۳. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
- ١٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدأية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume]. ١٥. أدر المفتاح [Volume] لعرض تحديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح .[Volume]
 - .11. أدر المفتاح [Volume] لعرض "Device4". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
 - ١٧. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [Volume].
 - ١٨. أدر المفتاح [Volume] لعرض نعم "YES". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
- يبدأ التحديث مع عرض بيان التحديث "Updating". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون **حوالي** ۱۴ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "Device4 Completed".
 - ١٩. اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
 - اضغط على زر التحرير.
 - يتم تفعيل خديث البرنامج الثابت.
 - إعادة تركيب واجهة الجهاز.
 - ١٢. فقق من فديث إصدار البرنامج الثابت, وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



• عند عرض بيان عدم وجود ملف "No File"

- خقق من وجود أداة التحديث على قمة التدرج الهرمي.
- خقق ما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر خديثه.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك الحرك قيد التشغيل لتجنب نفاد البطارية.
- لا توقف الحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.