<u>Introdução</u>

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/ USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções correspondente ao seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

Versões de firmware para o Dispositivo1

Grupo de modelos A, B, C, D, E, F, G, H : Ver 3.20 ou anterior \rightarrow Ver 3.21 Grupo de modelos I, J : Ver 3.19 ou anterior \rightarrow Ver 3.20 **Versões de firmware para o Dispositivo2** Ver 3.14 ou anterior \rightarrow Ver 3.15

Grupo de modelos	Modelos abran- gidos	Nome de ficheiro do actualizador	
		Dispositivo1	Dispositivo2
А	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm
В	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm
С	KDC-U7056DAB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm
Н	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm

⊜

Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware do dispositivo1 (demora cerca de 60 segundos). Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3. Actualize o firmware do dispositivo2 (demora cerca de 3 minutos). Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 4. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

- 1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
- 2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.

- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir do mesmo.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

- 1. Prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).
- 2. Prima o botão [Volume] para aceder ao modo de função.
- Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Initial Settings" e prima o botão [Volume].
- Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "F/W Update" e prima o botão [Volume].

A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

Versões de firmware para o Dispositivo1

1. Ligue o dispositivo de memória USB ao terminal de entrada USB dianteiro do receptor CD/USB.

\square

Não o ligue ao terminal de entrada USB traseiro.

- Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" é exibida, prima o botão [SRC] e seleccione a opção "STANDBY" (estado de espera).
- 3. Prima o botão [Volume] para aceder ao modo de função.
- Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Initial Settings" e prima o botão [Volume].
- Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "F/W Update" e prima o botão [Volume].
- Rode o botão [Volume] até aparecer o menu "Device1" e prima o botão [Volume].
- 7. Prima novamente o botão [Volume].
- Rode o botão [Volume] até aparecer a opção "YES" e prima o botão [Volume].

A actualização é iniciada depois de aparecer a mensagem "Updating". A actualização deve ter uma duração de **aproximadamente 60 segundos**; quando terminar, a mensagem "Device1 Completed" é exibida.

- 9. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
- 10. Prima o botão de reiniciar.
 - A actualização do firmware é implementada.

11. Attacco del frontalino.

Device2 (Ver 3.14 ou anterior) : Não é necessário remover a memória USB; após a reinicialização do receptor CD/USB, passa automaticamente à acção de actualização do Device2.

Versões de firmware para o Dispositivo2

- 12. Aparece "Device2 Please Update Press the VOL knob".
- 13. Prima o botão [Volume].
- Prima novamente o botão [Volume].
 A actualização é iniciada depois de aparecer a mensagem "Updating". A actualização deve ter uma duração de **aproximadamente 3 minutos**; quando terminar, a mensagem "Device2 Completed" é exibida.
- 15. Premere il tasto rilascio per staccare il frontalino.
- 16. Prima o botão de reiniciar.
- A actualização do firmware é implementada.
- 17. Attacco del frontalino.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



• Quando a mensagem "No File" é exibida

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador se adequa ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode ficar inutilizável.