

Bluetooth®対応携帯電話一覧

Z9K5 V6 650 / Z9K5 V6 650A

■Android端末

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
docomo	Google	Google Pixel 10 Pro Fold	16	○	○※3、※5
		Google Pixel 10a	16	○	○※3、※5
	MOTOROLA	razr 60d(M-51F)	15	○	○※3、※5
	SAMSUNG	Galaxy S26(SC-51G)	16	○	○※3、※5
		Galaxy S26+(SC-52G)	16	○	○※3、※5
		Galaxy S26 Ultra(SC-53G)	16	○	○※3、※5
	SHARP	AQUOS sense10(SH-53F)	16	○	○※3、※5
SONY	Xperia 10 VII(SO-52F)	16	○	○	
au	FCNT	らくらくスマートフォン Lite(FCG03(MR01))	14	○	○※3、※5
	KYOCERA	TORQUE G07(KYG06)	16	○	○※3、※5
	MOTOROLA	razr 60 ultra(XT2551-7)	16	○	○※3、※5
	OPPO	OPPO A5 5G(OPG06)	15	○	○※3、※5
		Find X9(OPG07)	16	○	○※3、※5
Softbank	Xiaomi	Redmi 15 5G(A501XM)	15	○	○※3、※5
Rakuten	Nothing	Nothing Phone (3a) Lite(A001T)	16	○	○※3、※5

■iPhone

通信事業者	メーカー	機種	OS	ハンズフリー通話	AVプロファイル対応
NTT docomo	Apple	iPhone 17	26.4.1	○	○
		iPhone 17 Air	26.4.1	○	○
		iPhone 17 Pro	26.4.1	○	○
		iPhone 17 Pro MAX	26.5	○	○
		iPhone 17e	26.4.1	○	○

・本リストは弊社において一定の条件下で動作を確認した内容です。弊社がお客様に上記携帯端末の動作を保証するものではありません。

- ※1 電話画面にスマートフォン端末のアンテナ状態が表示されない場合があります。
- ※2 電話画面からの音声認識機能はご利用頂けない場合があります。
- ※3 BT AUDIOで楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、曲名等）は表示されない場合があります。
- ※4 BT AUDIOで再生時間が正しく表示されない場合があります。
- ※5 BT AUDIOで早送り・早戻しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※6 BT AUDIO再生時には、端末側が音楽再生画面になっている必要があります。
- ※7 端末側の電話帳データをナビゲーションに登録時、名前種別がその他に分類される場合があります。
- ※8 スマートフォン端末の電話帳データが正常に登録されない場合があります。
- ※9 BT AUDIOでランダム・リピート機能の操作は、機能しない場合があります。
- ※10 BT AUDIOで頭出しの操作はスマートフォン端末側の仕様により機能しない場合があります。
- ※11 ナビゲーションからの発信で呼出し中に取りやめる場合、スマートフォン/フィーチャーフォン端末の終話ボタンをご使用ください。
- ※12 本機を操作して発信出来ない場合があります。端末側を操作して発信してください。
- ※13 スマートフォン端末の通話履歴が正常に表示されない場合があります。